

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T17897	フルハーフ	18/2	- KFKGF240 73168	コンテナセミトレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R2.3.26	切れ km	24,100	L	W	H	若杉自動車(株)
	抹消	タコグラフ年月	kg				

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多	ABS
上物メーカー名	2軸 40F コンテナセミトレーラ												シート破れ	有	無		
年式、型式及状態													クロス張り	有	無		
その他																	

外装状態	Fガラス状態		記録簿		PMマフラ		S・リミッタ		タイヤ状態	
	要交換	良好	有	有	有	有	有	有	上、中、下、×、欠、で記載	
									前	
									中	
									中	
									中	
									中	
									F	
									スペア	
									R	
									サイズF	
									サイズR	
									11R22.5 14PR	
									*スノータイヤは表記する	

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります