





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T18788	東邦	R2/3	- TF36H2C3 ****0	セミトレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 自家用	R3.3.25	切れ	25,200	L	W	H	若杉自動車(株)
営業用				km	kg	10,890	
レンタカ 不明		抹消	タコグラフ年月				

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多	ABS
上物メーカー名	名古屋 徳永工業製スクラップ運搬用ボデー												シート破れ	有	無		
年式,型式及状態	材質 4.5mm高張力鋼板(ハイテン鋼) 床6mmステンレス製												クロス張り	有	無		
その他																	

外装状態	登録済未使用車				タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	   	<table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> </table> F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
Fガラス状態																																			
要交換	良好	飛石有																																	
記録簿	有	無																																	
PMマフラ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
S・リミッタ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
上	上	上	上																																
上	上	上	上																																
上	上	上	上																																
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります		サイズF サイズR 11R22.5 14PR *スノータイヤは表記する																																	