


在庫ID	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																										
F18319	いすゞ	27/9	QKG	CYJ77A 7012875	アルミウイング																										
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		出品会社 (愛知県)																							
☐ 自家用		切れ		275,400 km	13,900 kg	L	W	H	若杉自動車(株)																						
☒ 営業用						9,600	2,390	2,650																							
☐ レンタカ																															
☐ 不明		抹消		タコグラフ年月	デジタコ																										
エンジン状態	A	B	☒ C	D	E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT380	馬力	R券	有	預託金	¥13,100 円														
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										良好		スムーサー3ペダル		T/M	速	キャブ内部		備考 エアバック バックアイカメラ (カラーモニター)													
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										良好				汚れ		少	☒ 中		多												
上物メーカー名										フルハーフDKL5方開		中柱回転式		床縞鉄板張		シート破れ			有	☒ 無											
年式、型式及状態										ラッシング2段		落としフック9対		門高2570		クロス張り			有	☒ 無											
その他										Rエアサス		あおり内側スリキズ有																			
外装状態		キャビン各所塗装はがれ有 ボデーロッカー部分各所浮きさび有																													
自動車税 月以降負担額 ¥ -																															
Fガラス状態		要交換 ☒ 良好 ☐ 飛石有																													
		点キズ有																													
記録簿		有 ☐ 無 ☒																													
PMマフラ		有 ☒ 無 ☐																													
証明書		有 ☐ 無 ☒																													
S・リミッタ		有 ☒ 無 ☐																													
証明書		有 ☐ 無 ☒																													
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります																															
タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table><tr><td>中</td><td>前</td><td>中</td></tr><tr><td>中</td><td>片ベリ有</td><td>中</td></tr><tr><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td></tr><tr><td>下</td><td>下</td><td>下</td><td>下</td></tr></table> ISO 8穴ホイール F ☐ スペア ☒ R サイズF 245/70R 19.5 サイズR 245/70R 19.5 スタッドレスタイヤ *スノータイヤは表記する																		中	前	中	中	片ベリ有	中	中	中	中	中	下	下	下	下
中	前	中																													
中	片ベリ有	中																													
中	中	中	中																												
下	下	下	下																												