

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F15893	日野	19/1	BDG - FC6JLWA 10369	幌ウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)	
○ 家用	31.2.16	354,300 km	3,200 kg	L	W	H	若杉自動車(株)	
営業用				切れ	6,680	2,380		2,510
レンタカ		抹消	タコグラフ年月	06.10				
不明								

エンジン状態	A	B	○C	D	E	AC	○良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT180	馬力	R券	有	預託金	¥10,810 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6	速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	○中	多	エアバック		
上物メーカー名	年式メーカー不明 3方開 木床 木あおり480										シート破れ	有	○無	ハロゲンヘッド			
年式,型式及状態	後ろ蓋 ウイングインターロック機能付										クロス張り	有	○無	(くすみ有)			
その他	鳥居下部 木部分一部破損 ベッドレス ワイドボデー バッテリー×										へたり有						

外装状態

自動車税
月以降負担額
¥ ー




Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ有

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

幌シート 各所 補修跡有

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

中	前	中	
スタッドレス			
下	下	下	下
F	スペア	下	R
サイズF	225/80R	17.5	
サイズR	225/80R	17.5	

*スノータイヤは表記する