




在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F18568	日野	16/9	KS - FE8JKFA 10041	木平ボデー

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R2.9.20 切れ 抹消	553,350 km タコグラフ年月 04.08	8,500 kg	L 5,750	W 2,220	H 400	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	○ C	D	E	AC	○ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT270	馬力	R券	有	預託金	10,710 円
--------	---	---	-----	---	---	----	-----	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	シャーシ後方浮きさび少し有		汚れ 少	○ 中 多
上物メーカー名	メーカー完成木完3方開 木床(荒れ 割れ有) 横ネタ増して鋼材仕様へ			シート破れ	○ 有 無
年式,型式及状態	内フック7対 100角スタンション穴計8対			クロス張り	有 ○ 無
その他	中ワイドボデー R板バネ			へたり有	永久磁石式リターダ

外装状態	あおり左右ふくらみ有 下部隙間有 各所キズ色剥がれ有				タイヤ状態
自動車税 月以降負担額 ¥ -					上、中、下、×、欠、で記載
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ					<input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 片ベリ有 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> 下 R サイズF 265/70R 19.5 サイズR 245/70R 19.5
記録簿 有 無					
PMマフラ 有 無					
証明書 有 無					
S・リミッタ 有 無					
証明書 有 無					
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります					*スノータイヤは表記する