





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F16929	UD	24/2	LKG - CG5ZA 01324	アルミ平

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 ( 愛知 県)		
自家用	切れ	393,300 km	13,600 kg	L	W	H	若杉自動車(株)		
営業用				9,600	2,400	680:480			
レンタカ				タコグラフ年月		11.10			
不明									

エンジン状態	A	B	Ⓒ	D	E	AC	Ⓓ	不良	無	ブレーキ	AIR	IT380	馬力	R券	有	預託金	14,360 円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	エスコットV	2ペダルAT	T/M	12 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	各所 浮きさび有				汚れ	少 Ⓒ 多	エアバック
上物メーカー名	ヤハタ産業製 アルミ5方開(不均等) 木床				シート破れ	有 Ⓒ 無	4段リターダ
年式,型式及状態	落としフック29対 100角スタンション穴計3対				クロス張り	有 Ⓒ 無	
その他					背もたれ部分すれ有		

外装状態	ボデーロッカー部分 サイドバンパー他 各所浮きさび有		タイヤ状態	
自動車税 月以降負担額 ¥ -			上、中、下、×、欠、で記載 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> 下 ISO 8穴 アルミホイール F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> 下 R サイズF 245/70R 19.5 サイズR 245/70R 19.5	
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ有			下 下 下 下	
記録簿 有 無			ISO 8穴 アルミホイール F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> 下 R サイズF 245/70R 19.5 サイズR 245/70R 19.5	
PMマフラ 有 無			下 下 下 下	
証明書 有 無	※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります		*スノータイヤは表記する	
S・リミッタ 有 無				
証明書 有 無				